

Акт проверки состояния комплексной безопасности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
имени Героя Советского Союза Г.А. Скушникова
сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района
Хабаровского края
по состоянию на 01.08.2019

Комиссия в составе:

1. директора Абрамовой Т.В.
2. заместителя директора по УР Шаламова А.Ю.
3. завхоза Воропаевой Т.В.,

утвержденная приказом МБОУ СОШ п. Циммермановка 01.07.2019 № 60-о в период с 01.07.2019 по 11.07.2019 провела проверку состояния защищенности здания школы, находящегося в пользовании на праве оперативного управления установила следующее:

1. По объекту образования: МБОУ СОШ п. Циммермановка
Категория опасности объекта образования: второй.

Дата утверждения акта обследования и категорирования объекта:
12.07.2019.

а) Технические средства защищенности

№ п/п	Показатель защищенности	Необходимо обеспечить в соответствии с присвоенной категорией опасности (да/нет)	Наличие (да/нет)	Работоспособность (да/нет)	Примечание
1.	Кнопка тревожной сигнализации (далее – КТС)		Да	Да	
2.	Периметральное ограждение территории		Да	Да	
3.	Система контроля и управления доступом	Да			
4.	Система видеонаблюдения		Да	Да	
5.	Периметральное освещение территории		Да	Да	
6.	Система охранной сигнализации		Да	Да	